



SEQUÊNCIA CORRETA NA PARAMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE

COLOCAÇÃO DE PARAMENTAÇÃO:

A FORA DO QUARTO/BOX COM ANTICAMARAS:



1. Higienizar as mãos



2. Colocar na sequência: máscara cirúrgica e óculos. Se precaução de aerossóis, colocar gorro, máscara N95 e óculos

B NA ANTECAMARA:



3. Higienizar as mãos



4. Vestir avental

C DENTRO DO QUARTO/BOX:



5. Higienizar as mãos



6. Calçar luvas de procedimento

A FORA DO QUARTO/BOX SEM ANTICAMARAS:



1. Higienizar as mãos



2. Vestir avental



3. Colocar a máscara e óculos de proteção

B DENTRO DO QUARTO/BOX:



4. Higienizar as mãos



5. Calçar luvas de procedimento

RETIRADA DE PARAMENTAÇÃO:

A DENTRO DO QUARTO/BOX COM ANTICAMARAS:



1. Retirar luvas de procedimento



2. Higienizar as mãos

B NA ANTECAMARA:



4. Retirar avental



5. Higienizar as mãos

C FORA DO QUARTO/BOX:



6. Retirar na sequência: óculos, máscaras utilizando os elásticos laterais e óculos, Se precaução por aerossóis, retirar na sequência: óculos, máscara N95 e gorro



7. Higienizar as mãos

A DENTRO DO QUARTO/BOX SEM ANTICAMARAS:



1. Retirar luvas de procedimento



2. Higienizar as mãos



3. Retirar avental



4. Higienizar as mãos

B FORA DO QUARTO/BOX:



5. Retirar óculos e após, a máscara utilizando os elásticos laterais e higienizar os óculos após o uso



6. Higienizar as mãos

saude.gov.br

